# Banho de Pré-Prata

### Descrição:

O Banho de Pré-Prata é tem por finalidade melhorar a aderência entre camadas espessas de Prata e a camada de Níquel Brilhante. Outra vantagem na utilização deste banho é a proteção que o mesmo proporciona ao banho de prata espessa evitando assim sua contaminação.

## Condições Operacionais:

Sal de Pré-Prata Argalux	140,0 - 145,0 g/l
Tanques	PVC, polipropileno ou aço revestido com PVC
Anodos	Peças gancheiras = 3 a 4 Volts
	Tambores Rotativos = 3 a 8 Volts
Tensão	3 a 30 segundos. Para gancheiras = 10 segundos
	Rotativo = 30 segundos
Aanutenção / Controle:	e Produtos

## Manutenção / Controle:

A concentração de prata deverá ser mantida rigorosamente, pois a falta ou excesso podem provocar má aderência no depósito posterior. Para controlar seu funcionamento, imergir uma chapa de cobre polida e desengraxada no banho, sem corrente. A deposição somente deverá iniciar após 15 minutos da imersão, caso contrário, adicionar Sal de Pré-Prata Nr 02 até atingir o tempo referido. Manter o banho na seguinte composição:

Teor de Prata	2,0 – 4,0 g/l
Teor de Cianeto de Potássio	130 – 150 g/l

### Informações de Segurança:

O banho de Pré-Prata é um composto cianídrico, devendo ser manuseado com cautela, evitar o contato com substâncias ácidas, pois ocorrerá desprendimento de gases tóxicos.

> As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.